





欧盟 RAPEX 系统通报--2015 年 06 月

2015 年 6 月份，欧盟 RAPEX 共通报 **127** 例产品，其中中国产品 **62** 例，占总通报数的 49%。

通报的产品中，玩具类产品通报原因主要是邻苯二甲酸酯含量过高违反 REACH 相关要求，及小部件引起的呛噎不符合玩具安全指令及 EN71-1 要求，另有 1 例产品因偶氮超标、1 例因塑料袋太薄易窒息被通报；珠宝类主要是铅含量、镍释放过高不符合 REACH 相关要求；服装类主要是产品上抽绳引起的绞勒。

详细通报信息如下：



注：C-代表所通报的中国产品。

部分通报示例：

No.	通报国	产品	危害	采取措施
玩具类：				
22-39	芬兰	塑料玩偶 	化学危害 产品 DEHP、DINP 超标，不符合 REACH 法规要求	强制禁止入境

No.	通报国	产品	危害	采取措施
22-23	匈牙利	装饰假发 	烧伤 产品高度易燃，不符合玩具安全指令和 EN71-2	强制撤架 并召回
22-29	西班牙	装饰翅膀 	窒息 产品塑料袋太薄，易致窒息，不符合玩具安全指令和 EN71-1	强制撤架
23-4	意大利	碎布玩具 	化学危害 棕色头发玩偶的头发含偶氮染料，不符合 REACH 法规要求	强制禁售
25-28	立陶宛	硬塑料玩具 	呛噎，伤害 产品含小部件，不符合玩具安全之灵和 E N 7 1 - 1	强制禁售
珠宝类：				
22-14	英国	项链 	化学危害 产品铅含量超标，不符合 REACH 法规要求	自愿撤架
24-4	德国	耳环 	化学危害 产品镍释放超标，不符合 REACH 法规要求	自愿撤架
服装/纺织品/时尚用品：				
24-9	保加利亚	儿童短裤 	伤害 产品含抽绳，不符合 EN14682	强制撤架

No.	通报国	产品	危害	采取措施
24-21	芬兰	童装 	绞勒 产品颈部含抽绳，不符合 EN14682	自愿召回

相关链接：[RAPEX 官网](#)

STQ 为您提供高效、方便、可靠的消费品测试服务，以保证您的产品符合相关法规的要求。

敬请垂询

- ① 苏州: +86/(0)512-87661878
- ① 香港: +852/3591 1718
- ① 广州: +86/(0)20-82037973
- ① 南京: +86/(0)25-84701983
- ① 宁波: +86/400 656 0655
- ✉ 技术咨询: TS@stq-cert.com
- ✉ 客户服务: CS@stq-cert.com

微 信



新 浪 微 博



声明

本刊内容为 STQ 就所涉及的专题整理、提供的技术性信息，仅供参考使用，并不取代任何法律法规。

本刊内容版权归 STQ 所有，未经允许不得复制、篡改。